

Keine Beton-Bauwerke

Gehört zum Projekt
«Krienbach Schulhaus
Obernaun bis
Restaurant Obernaun»

Übersicht für die öffentliche Mitwirkung

Infoanlass vom 27.5.2024
Massnahmenstudie

1. Uferlöschung vermeiden
2. FSG-Brüchen
3. Auto-Brüche oder Handbrüche

Abfluss hier gesichert?

- Ästhetik der Bauwerke

Weg einzeichnen
- befestigen
- wirkt als Gerinne


Bestehendes erhalten

Tendenz in die Gasse statt ins Quartier

riesige Menge

Deptlanzung

nicht Abfluss?



Bachausbau	Überschwemmungsfläche	Lenkbauwerke
Murgangfläche	Objektschutz	


Übersicht für öffentliche

Infoanlass vom 27.5.20
Massnahmenstudie

Variante an Massnahmen


- Damm oder Mauer oberhalb Strasse?
- Gefahr von Hauswällen, wenn Damm oder Mauer unterhalb Strasse.

lieber eine Buchsteinmauer und kein Damm.




- Zufahrt an Wendeplatte nicht gewährleistet, wenn Mauer formen unterhalb Strasse

Gehört zum Projekt «Kriembach Schulhaus Obernaau bis Restaurant Obernaau»



Unterhalb Geschiebes. muss das Gerinne ausgebaut werden. Inkl. Brückendurchlass (A)

Mauer benötigt weniger Platz, (betrifft Damm unterhalb Grossfeld)



Fahrzeuge auf dem Damm sind eine Gefahr! unterhalb grassfeld Unfall!

Hübelstr.-Gartener der Spedtsstrasse tragen grossen Teil bei Damm unterhalb Grossfeld

unterirdischer Bach umgelegt, das heutige R...

Bach wird auf diesem Abschnitt freigelegt

Bach bei Steinegg 2

Sammler Vol. = 200 m³

Bach ble

Übersicht für die öffentliche Mitwirkung

Infoanlass vom 27.5.2024
Massnahmenstudie

Stadt Kriens
Soll vorgängig
informieren übers
Projekt.

regelmässige Infos
im 'Kriens Info'
über Stand der Arbeit
Projekt

Gehört zum Projekt
«Krienbach Schulhaus
Oberbau bis
Restaurant Oberbau»

