

Verkehr und Infrastruktur (vif)

Mauerwerk



Detailaufnahme einer unvernünfteter Blocksatzmauer,
Dorfbach, Gemeinde Büron vif Mai 2002



Geschiebesammler
Dorfbach, Gemeinde Büron vif Mai 2002



Abgestufte Ufermauer Gemeinde Rickenbach
Gemeinde Rickenbach vif Sommer 2008




Bachausbau Autobahnausbau A2 6, Hochwasser
Schlundbach, Gemeinde Kriens vif Sommer 2002



Detailaufnahme eines gemauerten Bauwerks mit behauenen Stei-
nen, Nischen für Pflanzenwuchs
Dorfbach, Gemeinde Buttisholz vif Mai 2002



Dorfbach in der Kernzone von Buttisholz, Ortsbild von nationaler
Bedeutung. **Sonderfall!**
Dorfbach, Gemeinde Buttisholz vif Mai 2002

 vergleiche auch Dokument 931_003 Blockmauern